

Anlage 2.1 Wohnbrachen

**Auflistung der Wohnbrachen / Abrisshäuser
(Stand: Oktober 2016)**

Ifd. Nr.	Lagebezeichnung	Grundstücks- fläche in m²	Beschreibung Zustand / Maßnahme Stand: 13.06.2016	Denkmal	keine neue Bebauung vorgesehen
WERDAU					
1	Am Berg 5 Flst. 1465 e	430	in Ersatzvornahme abgesperrter Fußweg, wegen einsturzgefährdeter Gebäudemauer		
2	Bahnhofstraße 24 Flst. 657	200	mit Dachnetz gesichert durch Eigentümerin; Handlungsbedarf		X
3	Bergkellerweg 12 Flst. 831	320			
4	Crimmitschauer Straße 14 Flst. 1011 b	290	Grünbewuchs (Birke im Gesims)		X
5	Dr.-Külz-Straße 46 Flst. 761 z	310	in Erstvornahme abgesperrt; Decken-einbrüche; wurde mit Aufräumarbeiten begonnen, aber keine Sicherungsarbeiten; Absperrung weiter notwendig		
6	Freiherr-vom-Stein-Straße 30 Flst. 524 m	250	beschädigter Sims und Dachrinne		
7	Freiherr-vom-Stein-Straße 32 Flst. 524 n	260	kaputtes Dach; Nutzungsuntersagung gegen Mieter und Eigentümer		
8	Freiherr-vom-Stein-Straße 50 Flst. 2188	320	einsturzgefährdete Dachgaube; muss berücksichtigt werden	X	
9	Gerhard-Weck-Straße 1 Flst. 464 o	260	in Ersatzvornahme abgerissen	X	
10	Greizer Straße 40 Flst. 1114 d	250			X
11	Greizer Straße 42 Flst. 1114 c	250	Dach gesichert; akut gefährdet, teilweise Deckeneinbrüche	X	
12	Greizer Straße 44 Flst. 1114 f	340	stark vermüllt	X	

13	Greizer Straße 46 Flst. 1114 e	370		
14	Gutenbergstraße 4 Flst. 1381	2.970	beginnende Deckeneinbrüche; zum Teil eingebrochene Grundstücksmauer; in Ersatzvornahme abgesperrt; dringender Handlungsbedarf	X
15	Johannisplatz 1 Flst. 708 a	180	Teileinsturz im Keller	X
16	Katharinenstraße 11 Flst. 644 e	270	in Ersatzvornahme abgesperrter Fußweg (Charlottenstraße); teileingebrochene Geschößdecken	X
17	Katharinenstraße 13 Flst. 644 u	420	in Ersatzvornahme Klägrube und Gehweg wegen kaputten Sims abgesperrt	X
18	Nordbahnhofstraße 2 Flst. 1820 c	310	Tauben im Gebäude	
19	Pestalozzistraße 2 Flst. 201	140	in Ersatzvornahme abgerissen	X
20	Pestalozzistraße 11 Flst. 196 a	280		
21	Plauensche Straße 7 b Flst. 571 a	710		X
22	Plauensche Straße 7 c Flst. 571	590		X
23	Rahmenberg 9 Flst. 813 a	8.200	mehrfach abgesperrte Gebäude; akute Lebensgefahr wegen offenem Gebäude, eingestürzte Decken und beginnender Einsturz des Daches; des weiteren Gefahr durch herrunterrutschender Bäume in Richtung Bergkellerweg; Verfügung geschrieben; dringender Handlungsbedarf	X
24	Rathenaustraße 1 Flst. 600 o	380	beginnende Deckeneinbrüche	X
25	Rathenaustraße 7 Flst. 600 q	240	in Ersatzvornahme Tür verschlossen; beginnende Deckeneinbrüche	X
26	Rathenaustraße 27 Flst. 600	360	Deckeneinbrüche; in Ersatzvornahme Schornsteine entfernt; Gutachten erstellt - Gebäude kann noch	X

			gerettet werden, z. B. Wohnungen für Montagearbeiter; dringende Dachsicherung; derzeit Ab-sperrung Fußweg Rathenaustraße wegen herunterfallender Gesimsteile		
27	Ronneburger Straße 4 Flst. 971	200	in Beobachtung wegen beginnender einstürzender Geschossdecken; Schutz-gefürst durch Verwalter gestellt; Vorbe-reitungen zum Abriss beginnen in Ersatzvornahme Schornstein abge-brochen; statisch gerissener Giebel; akut einsturzgefährdet; dringender Handlungs-bedarf	X	
28	Ronneburger Straße 17 Flst. 881	100	Erfüllung aus Verfügung hervorgehende Auflagen; Umsetzung der Sicherungs-maßnahmen (siehe Statik)	X	
29	Ronneburger Straße 19 Flst. 882	130		X	
30	Ronneburger Straße 25 Flst. 885	90		X	
31	Ronneburger Straße 33 Flst. 889	170	in Ersatzvornahme Schornstein abge-brochen und Seitengebäude abgesperrt; dringender Handlungsbedarf	X	
32	Straße der Jugend 1 Flst. 227 a	220	nach Möglichkeit Abriss durch Eigentümer mit Fördermitteln	X	
33	Turnhallenstraße 1 Flst. 437/1	312	in Ersatzvornahme abgerissen	X	
34	Untere Holzstraße 13 Flst. 761 o	250	in Ersatzvornahme Fenster verschraubt; beginnende Deckeneinbrüche	X	
35	Untere Holzstraße 37 Flst. 775	250	in Ersatzvornahme abgeschraubt; wegen herunterfallender Dachziegel; dringender Handlungsbedarf, da Absperrung wegen schlechtem Zustandes des Daches nicht mehr ausreicht	X	
36	Ziegelstraße 21 Flst. 524 t	280	reparaturbedürftiges Dach		
37	Zum Sternplatz 5 Flst. 435/13	826	undichtes Dach; dringender Handlungs-bedarf	X	
38	Zwickauer Straße 20 Flst. 505	460	muss beobachtet werden	X	

39	Zwickauer Straße 22 Flst. 506	220	beginnende Deckeneinbrüche; mit Bauhof in Ersatzvornahme Tür verschlossen		X
40	Zwickauer Straße 28 Flst. 509	400	in Ersatzvornahme abgebrochener Schornstein		X
41	Zwickauer Straße 30 Flst. 1384 a	580	akut einsturzgefährdetes Gebäude; Ersatzvornahme abgesperrt; dringender Handlungsbedarf		X
	<u>LANGENHESEN</u>				
42	Crimmitschauer Straße 98 Flst. 315	1.570	weitere Telleinbrüche in ehem. Bär Gasthof möglich; in Ersatzvornahme		X
	<u>LEUBNITZ</u>				
43	Bergstraße 12 Flst. 146	200	in Ersatzvornahme Parknischen abgesperrt; massive Deckeneinbrüche		X
44	Bergstraße 15 Flst. 143	310	in Ersatzvornahme eingeschossene Fenster verschlossen		X
45	Greizer Straße 56 Flst. 229	320	von SIB gesichert, in Beobachtung		X
46	Greizer Straße 76 Flst. 274	375	Dach stark beschädigt		X
47	Karl-Marx-Straße 8 Flst. 196	540	in Ersatzvornahme Schornsteine abgerissen und Türen verschlossen		X
48	Leubnitzer Bahnhofstraße 20 Flst. 165/1	239	in Ersatzvornahme lose Dachziegel entfernt		X
49	Leubnitzer Hauptstraße 6 Flst. 174	630	in Ersatzvornahme abgesperrt; akut einsturzgefährdet; 2016 abgebrochen		X
50	Leubnitzer Hauptstraße 16 / 18 Flst. 169/9	3.283			X
51	Leubnitzer Hauptstraße 42 Flst. 111	370	Deckeneinbrüche; in Ersatzvornahme gesichert		X
52	Leubnitzer Hauptstraße 48 Flst. 106	270	abgerissen		X
53	Wettinerplatz 10 Flst. 50	410	wurde vom Eigentümer abgerissen; in Ersatzvornahme abgesperrt		X
54	Wettinerstraße 86	3.570	Villa verwahrlost		

	Fist. 7/2		
55	Bahnhof Werdau Fist. 101/20	2.072	mehrfach gesichert; Nässeeintritt; beginnender Deckeneinsturz
	STEINPLEIS		
56	Feldgasse 4 a Fist. 381/5	1.285	in Ersatzvornahme zusammengelegt
57	Hauptstraße 16 a Fist. 517	520	in Ersatzvornahme abgesperrt; akut wegen fehlender Dachfenster
58	Hauptstraße 16 b Fist. 516	550	in Ersatzvornahme abgesperrt; akut wegen fehlender Dachfenster
59	Hauptstraße 33 Fist. 508	1.790	stark verwahrlost
60	Ruppertsgrüner Straße 1 Fist. 520	220	in Ersatzvornahme abgebrochen
			X