

Denkmale des Ortsteiles Leubnitz

Stand auf Grund der Überarbeitung des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen vom 18.07.2012

Straße	Nr.	Objekt	Datierung	Fl.st.-Nr.
über Leubnitzbach und Leubnitzer Hauptstraße		Viadukt Leubnitz Eisenbahnviadukt, verkehrsgeschichtl. von Bedeutung, Eisenbahnstrecke Leipzig (Bayrischer Bahnhof) - Gutenfürst - Hof	1842-1845 (Eisenbahnbrücke)	221/1, 101/19
Friedrich-Engels-Straße	3a	ehem. Fabrikantenvilla; repräsentative Villa in guter architektonischer Qualität mit repräsentativem Eingangsbereich, im Reformstil der Zeit um 1910, baugeschichtl. von Bedeutung	um 1918 (Villa)	363/1
Karl-Marx-Straße	4	Mietshaus in halboffener Bebauung; Mietshaus in zeittypischer architektonischer, schlichter Gestaltung in gutem Originalzustand, Jugendstilanklänge, Teil einer geschlossenen Straßenzeile	1906 (Mietshaus)	198/1
Karl-Marx-Straße	6	Mietshaus in geschl. Bebauung mit Einfriedung; zeittypisches Mietshaus mit schlichter architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand, Jugendstilanklänge, Teil einer geschl. Str.-zeile	1907 (Mietshaus)	197
Leubnitzer Hauptstraße	6	Mietshaus in halboffener Bebauung; architektonisch qualitativvolles gründerzeitl. Mietshaus in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	um 1900 (Mietshaus)	174
Leubnitzer Hauptstraße	8	Mietshaus in halboffener Bebauung; zeittypisches gründerzeitl. Mietshaus mit aufwendiger architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	um 1900 (Mietshaus)	173
Leubnitzer Hauptstraße	18	Wohnhaus in offener Bebauung; vermutl. ehem. Wohn- u. Kontorgebäude, zeittypisches Gebäude in qualitativvoller architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	um 1870 (Wohn- u. Geschäftshaus)	169/9
Leubnitzer Hauptstraße	23	Wohnhaus, Seitengebäude u. Torbogen eines Vierseithofes; zeittypisches Bauerngehöft des ausgehenden 19. Jh. in gutem Originalzustand, baugeschichtl. von Bedeutung	bez. 1881 (Bauernhaus)	205/2
Leubnitzer Hauptstraße	26	Mietshaus in ehem. Geschl. Bebauung; architektonisch qualitativvoll gestaltetes Mietshaus in gutem Originalzustand, mit ortsbildprägender Wirkung u. Jugendstilornamentik	um 1905 (Mietshaus)	156
Leubnitzer Hauptstraße	27	Wohnhaus in offener Bebauung; architektonisch aufwendig gestaltetes, gründerzeitl. Wohnhaus in gutem Originalzustand mit großer Bedeutung für das Ortsbild	um 1895 (Wohnhaus)	208
Leubnitzer Hauptstraße	28	Mietshaus in geschl. Bebauung; zeittypisches Mietshaus mit qualitativvoller architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand	bez. 1899 (Mietshaus)	155
Leubnitzer Hauptstraße	30	Mietshaus in geschl. Bebauung; zeittypisches, architektonisch qualitativvoll gestaltetes Mietshaus mit schöner Haustür in sehr gutem Originalzustand	1899 (Mietshaus)	154
Leubnitzer Hauptstraße	32	Mietshaus in Ecklage in geschl. Bebauung; zeittypisches, architektonisch qualitativvoll gestaltetes Mietshaus in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	um 1895 (Mietshaus)	153

Leubnitzer Hauptstraße	48	Mietshaus in halboffener Bebauung mit rückwärtigem Anbau; aufwendig gestaltetes Mietshaus, vom Zeittyp Historismusbau, in gutem Originalzustand, von städtebaul. sowie bau- u. stadte-schichtl. Bedeutung	bez. 1896 (Mietshaus)	106
Leubnitzer Hauptstraße	54	Wohnhaus in offener Bebauung; architektonisch qualitativ gestaltetes Gebäude mit zeittypi-schem Zierrat mit ortsbildprägender Wirkung	um 1900 (Wohnhaus)	98/1
Leubnitzer Hauptstraße	72	2 Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypische, original erhaltene Wirtschaftsgebäu-de eines Bauernhofes mit Durchfahrt, Fachwerkbauten	um 1800 (Seitengebäude)	84/1
Leubnitzer Hauptstraße	82	Mietshaus in Ecklage mit Laden; aufwendig gestaltetes, zeittypisches Mietshaus in gutem Ori-ginalzustand	um 1900 (Mietshaus)	81/1
Leubnitzer Schillerstraße	6 / 8 / 10	Mietshauszeile bestehend aus 3 Mietshäusern; zeittypische Mietshauszeile mit original erhalte-nem Zierrat	um 1910 (Häuserzeile)	70, 69, 68
Neudeck	1 / 2 / 3 4 / 5 / 6	Neudecksiedlung 3 Doppelwohnhäuser der ehem. Waldarbeitersiedlung Neudeck; ortshistorisch u. sozialgeschichtl. von Bedeutung	1920 (Doppelwohnhaus)	1264/1, 1264/2 1264/3, 1264/4
Parkstraße	20	Wohnhaus in halboffener Bebauung; repräsentatives Einfamilienhaus des beginnenden 20. Jh. mit zeittypischem Zierrat, baugeschichtl. von Bedeutung	1. Drittel 19. Jh. (Wohnhaus)	330
Rathausstraß	1	Rittergut Leubnitz Schloss (ehem. Herrenhaus des Rittergutes, später Gemeindeverwaltung) u. umgebender Park; architektonisch bedeutendes Gebäude in ausgezeichnetem Originalzustand mit großer Bedeu-tung für das Ortsbild	1794 (Schloss)	503/1, 521
Schulstraße		Friedhof Leubnitz (Sachgesamtheit) Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Friedhof Leubnitz: Feierhalle u. Gebäude der Friedhofsver-waltung, Kriegerdenkmal für die Gefallenen des 1. WK sowie Rundtempel des Erbbegräbnisses Ebert (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09303088); bau- u. ortsgeschichtl. von Bedeutung, Gründerzeitgebäude	gest. 1889 (Karl Friedrich Ebert) 1880 / 1890 (Feierhalle) 1921 (Kriegerdenkmal)	290, 291 292, 287
Torweg	2 / 3 / 4 5 / 6 / 7 8 / 9 / 10 11	Torweg-Siedlung (Sachgesamtheit) Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Torweg-Siedlung: 9 Wohnhäuser (darunter ein Doppelwohn-haus) (siehe auch Sachgesamtheitsdokument Obj. 09303089); platzartig angeordnete Häusergrup-pe in gutem Originalzustand, typisches Beispiel der Gartenstadtbewegung	um 1930 / 1935 (Siedlungshaus)	289c, 289b, 289e 289d, 289f, 289g 289/12, 289/13 289i, 288a, 288b
Waldsiedlungsstraße	11 / 11a	Neubauernhaus (heute mit 2 Hausnummern); zeittypisches Neubauernhaus in gutem Originalzu-stand	nach 1945 (Neubauernhaus)	549/1, 549/2
Waldsiedlungsstraße	14	Neubauernhaus; erstes Neubauerngehöft in Lehnbauweise im ehem. Landkreis Werdau	nach 1945 (Neubauernhaus)	552/6

Waldsiedlungsstraße	16	Neubauernhaus; zeittypisches Neubauernhaus in ausgezeichnetem Originalzustand	nach 1945 (Neubauernhaus)	533/3
Waldsiedlungsstraße	17	Gaststätte Zur alten Schäferei Neubauernhaus, ehem. Gaststätte u. Wohnhaus; zeittypisches, modernisiertes Neubauernhaus	nach 1945 (Neubauernhaus)	534/7
Wettinerstraße	3	Häuserhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus in gutem Originalzustand	um 1800 (Häusleranwesen)	339
Wettinerstraße	8	Wohnhaus in halboffener Bebauung; um 1900 errichtetes Wohnhaus mit zeittypischer Fassadengliederung u. Zierrat in gutem Originalzustand	um 1900 (Wohnhaus)	37
Wettinerstraße	17	Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand u. Erhaltungszustand, Fachwerkbau	19. Jh. (Seitengebäude)	371
Wettinerstraße	21	Wohnhaus in offener Bebauung; zeittypisches Wohnhaus mit aufwendiger, qualitativvoller Fassadengestaltung	um 1900 (Wohnhaus)	367/1
Wettinerstraße	23	Wohnhaus in offener Bebauung; zeittypisches Wohnhaus mit architektonisch aufwendig gestalteter Fassade in gutem Originalzustand	um 1900 (Wohnhaus)	369/1
Wettinerstraße	29 / 31	Wohnstallhaus eines ehem. Bauernhofes; landschaftstypisches, sehr altes Bauernhaus mit schönem Fachwerkbobergeschoss, verziert mit K-Streben u. Andreaskreuzen in gutem Originalzustand	um 1680 (Bauernhaus)	381
Wettinerstraße	37	Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes mit ortsbildprägender Wirkung, Fachwerkbau		378/1
Wettinerstraße	51	Villa; architektonisch aufwendig gestaltete ehem. Fabrikantenvilla der Gründerzeit in gutem Originalzustand	um 1895 (Villa)	409/31
Wettinerstraße	66	Wohnstallhaus u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof mit sehr altem Wohnhaus, das Fachwerkbobergeschoss mit Andreaskreuzen verziert, in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung		14/3
Wettinerstraße	70	Wohnhaus in offener Bebauung; zeittypisches Wohnhaus in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	um 1900 (Wohnhaus)	13
Wettinerstraße	72	Wohnstallhaus (Umgebinde) u. Scheune eines Dreiseithofes; landschaftstypischer Bauernhof, Fachwerkbauten, mit in dieser Hauslandschaft seltenem Umgebendehaus in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung	2. Hälfte 18. Jh. (Bauernhaus)	11/3
Wettinerstraße	86	Villa mit Einfriedung u. Villengarten; repräsentative, architektonisch bedeutende Villa in ausgezeichnetem Originalzustand mit großer Bedeutung für das Ortsbild, im Reformstil der Zeit um 1910	um 1910 (Villa)	7/2
Wettinerstraße	90	Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes mit gut erhaltenem Fachwerkbobergeschoss	um 1750 (Seitengebäude)	4/9