

Denkmale des Ortsteiles Langenhessen

Stand auf Grund der Überarbeitung des Landessamtes für Denkmalpflege Sachsen vom 18.07.2012

| Straße | Nr. | Objekt | Datierung | F.I.st.-Nr. |
|-----------------------------|--------------|---|---|-----------------------|
| nahe Seelingstädtter Straße | | Viadukt Langenhessen Eisenbahnviadukt; verkehrsgeschichtl. von Bedeutung, Eisenbahnstrecke Leipzig (Bayrischer Bahnhof) - Gutenfürst - Hof | 1842-1844 (Eisenbahnbrücke) | 606/7 |
| Brückenweg | 2 | Wohnstallhaus eines Bauernhofes; landschaftstypisches, sehr altes Bauernhaus, Fachwerk-Konstruktion mit Andreaskreuzen | um 1680 (Bauernhaus) | 317/3 |
| Crimmitschauer Straße | 50 | Fabrikantenvilla; architektonisch aufwendig gestaltete Villa mit Dachfürmchen in gutem Originalzustand, im Reformstil der Zeit um 1910 | um 1910 (Villa) | 404/1 |
| Crimmitschauer Straße | 52 / 54 / 56 | ehem. Tuchfabrik. Fabrikkomplex bestehend aus Fabrikgebäude (Nr. 54), Werkhalle (Nr. 56) u. Wohnhaus mit Pforte (Nr. 52); zeittypische u. landschaftstypische Fabrikanlage einschl. dem in gleicher Bauweise errichteten Wohn- u. Pförtnerhaus mit qualitätvoller architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand | nach 1900 (Textilindustrie) um 1930 (Pförtnerhaus) | 403/2, 403/9 403/6 |
| Crimmitschauer Straße | 64 | Wohnstallhaus u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in sehr gutem Originalzustand, sehr altes Wohnstallhaus mit selten anzutreffenden K-Strebien am Fachwerkerkersgeschoss | um 1720 (Bauernhaus) | 357/3 |
| Crimmitschauer Straße | 67 | Wohnhaus in halboffener Bebauung; zeittypisches Wohnhaus mit qualitätvoller architektonischer Gestaltung in gutem Originalzustand | | 412/3 |
| Crimmitschauer Straße | 94 | Seitengebäude eines Vierseithofes; seltenes, sehr altes Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes mit erhaltenem Blockstall u. Laubengang | bez. 1724 (lt. dendrochronologischer Untersuchung 1723) | 316/1 |
| Crimmitschauer Straße | 160 | Wohnstallhaus eines Vierseithofes; sehr altes Bauernhaus mit schönem Fachwerkerkersgeschoss, verziert mit Zahnschnittfries u. Andreaskreuzen | um 1680 (Wohnstallhaus) | 257/3 |
| Crimmitschauer Straße | 168 | Wohnstallhaus eines Bauernhofes; landschaftstypisches Bauernhaus in gutem Originalzustand, Fachwerkbau mit V-Strebien | 1. Hälfte 18. Jh. (Bauernhaus) | 248/5 |
| Crimmitschauer Straße | 172 / 174 | Scheune eines Vierseithofes; wirtschaftsgeschichtl. von Bedeutung, Fachwerkscheune | bez. 1880 (Scheune) | 240/2 |
| Crimmitschauer Straße | 176 | Wohnstallhaus, 2 Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in gutem Originalzustand, überwiegend Fachwerkbauten, das Wohnhaus mit Blockstube u. schöner Hofansicht | 1725 (Bauernhaus, Seitengebäude) 1744 (Scheune) | 239 |
| Crimmitschauer Straße | 178 | Seitengebäude eines ehem. Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in relativ gutem Originalzustand | nach 1800 (Seitengebäude) | 238/3 |
| Crimmitschauer Straße | 184 | Wohnstallhaus eines Vierseithofes; landschaftstypisches Bauernhaus in gutem Originalzustand mit nur noch selten anzutreffender Blockstube | bez. 1749 (Bauernhaus) | 226/3 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--|---|----------|
| Crimmitschauer Straße | 206 | Wohnstallhaus, Scheune u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof mit altem Wohnhaus, dessen Fachwerkobergeschoss mit K-Streben verziert ist | um 1720 (Wohnstallhaus) | 221/16 |
| Crimmitschauer Straße | 216 | Wohnstallhaus (Umgebindehaus) u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypische Gebäude eines Bauernhofes im sehr guten Originalzustand mit seitlichen Konstruktionselementen wie dem Umgebinde am ehem. Wohnhaus | 1777 (Bauernhaus) | 202/3 |
| Crimmitschauer Straße | 228 | Wohnstallhaus u. 2 Seitengebäude eines ehem. Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Bedeutung | vor 1800 (Bauernhaus) | 191/1 |
| Crimmitschauer Straße | 229 | Wohnhaus in offener Bebauung; landschaftstypisches Fachwerkwohnhaus des späten 19. Jh. in ausgezeichnetem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung | 1866 (Wohnstallhaus) | 725 |
| Crimmitschauer Straße | 248 | Scheune u. 2 Seitengebäude eines Vierseithofes u. alte Hofplasterung; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes mit original erhaltenen Fachwerkkonstruktionen | vor 1800 (Seitengebäude) | 172/5 |
| Crimmitschauer Straße | 270 | Wohnstallhaus, Stallgebäude u. Scheune eines Vierseithofes; geschlossen erhaltener Bauernhof mit bauhistorisch wichtigen Details | vor 1700 (Scheune) um 1750 (Bauernhaus) | 150 |
| Crimmitschauer Straße | 326 | Häuserhaus; landschaftstypisches Häuserhaus, leicht verändert, bedeutsam für das Ortsbild | vor 1800 (Häuseranwesen) | 30 |
| Crimmitschauer Straße | 330 | Wohnstallhaus, 2 Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer, komplett erhaltener Bauernhof in gutem Originalzustand, überwiegend Fachwerkgebäuden | 19. Jh., vielleicht früher (Bauernhaus) | 28/1 |
| Crimmitschauer Straße | 338 / 340a | Wohnstallhaus, Scheune, 2 Seitengebäude u. Torbogen eines Vierseithofes; komplett erhaltener, landschaftstypischer Bauernhof, teilweise in Fachwerkbauweise | 19. Jh. (Bauernhaus) | 8 |
| Crimmitschauer Straße | 342 | Seitengebäude eines ehem. Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in gutem Originalzustand | um 1800 (Seitengebäude) | 6 |
| Crimmitschauer Straße | 344 / 346 | Wohnstallhaus (Umgebinde), Seitengebäude, Schuppen u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung, das Wohnhaus gehört zu den wenigen erhaltenen Umgebindehäusern dieser Hausrandschaft | um 1800 (Bauernhaus) | 5/1, 5/2 |
| Dorfstraße | 6 | Wohnstallhaus, Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in gutem Originalzustand, das Seitengebäude mit schönem, das Ortsbild prägenden Fachwerkgebäbel | um 1750 (Bauernhaus) | 386/10 |
| Dorfstraße | 20 | Seitengebäude (ehem. Wohnstallhaus), 2. Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof in sehr gutem Originalzustand, Fachwerkgebäuden, teilweise mit originalen Fenstern u. Stalittüren | um 1720 (Bauernhaus) 2. Hälfte 18. Jh. (Seitengebäude, Scheune) | 352/1 |
| Dorfstraße | 24 | 2 Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypische bäuerl. Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand | um 1800 (Bauernhof) | 351/3 |
| Dorfstraße | 26 | Scheune u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in gutem Originalzustand, Fachwerkgebäuden | um 1800 (Scheune) 2. Hälfte 18. Jh. (Seitengebäude) | 323/3 |
| Dorfstraße | 32 | Wohnstallhaus u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypischer Bauernhof mit sehr gut erhaltenem straßenseitigem Seitengebäude | 1808 (Bauernhaus) | 322/4 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|---|--|----------------|
| Dorfstraße | 34 | Scheune u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude, das Seitengebäude sehr alt u. mit schönem Ziergiebel; die Scheune mit großer Bedeutung für das Ortsbild | um 1660 (Seitengebäude) um 1800 (Scheune) | 306/7 |
| Dorfstraße | 36 | Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude mit gut erhaltenem Fachwerkobergeschoss mit ortsbildprägender Wirkung | vor 1800 (Seitengebäude) | 305/19 |
| Dorfstraße | 46 | Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand, Fachwerkbau mit seltener Oberlaube | Mitte 18. Jh. (Seitengebäude) | 292/5 |
| Dorfstraße | 56 | Seitengebäude (Umgebindehaus, ehem. Wohnstallhaus) eines Vierseithofes; sehr altes, landschaftstypisches Umgebindehaus mit wertvollen Konstruktionsmerkmalen wie Umgebinde u. Andreaskreuze | um 1680 (Bauernhaus) | 270/2 |
| Dorfstraße | 76 | Häuslerhaus, einfaches Häuslerhaus in Fachwerkbauweise mit ortsbildprägender Wirkung | vor 1800 (Häusleranwesen) | 253 |
| Dorfstraße | 78 | Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand, Fachwerkgebäuden | um 1800 (Seitengebäude) | 252/1 |
| Dorfstraße | 80 | Wohnstallhaus u. Seitengebäude eines ehem. Vierseithofes u. Reste der Hofpflasterung; landschaftstypische Bauerngebäude in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Wirkung | 1. Drittel 18. Jh. (Bauernhaus) | 251/1 |
| | Grundschule Langenhessen (ehem.) | | | |
| Dorfstraße | 88 | ehem. Schule; zeittypischer Schulbau in gutem Originalzustand, ortsgeschichtl. von Bedeutung | 1908 (Schule) | 233/9 |
| Dorfstraße | 106 | Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in gutem Originalzustand | um 1800 (Seitegebäude) | 196/4 |
| Dorfstraße | 116 | Scheune eines Bauernhofes; typisches, nur in wenigerem Beispielen nachweisbarer Scheunenbau aus der Zeit um 1900 | um 1906 (Scheune) | 177/5 |
| Dorfstraße | 120 / 120a / 120d | Wohnstallhaus (Umgebindehaus) u. Seitengebäude eines Vierseithofes; landschaftstypische Gebäuden eines Bauernhofes, Fachwerkbauten mit wichtigen, nur noch selten anzutreffenden Konstruktionselementen, wie Umgebinde am Wohnstallhaus u. Oberlaube am Seitengebäude | um 1750 (Wohnstallhaus) | 161/19, 161/12 |
| Dorfstraße | 132 | Wohnstallhaus, Scheune u. Seitengebäude eines ehem. Vierseithofes; landschaftstypische Hofanlage in sehr gutem Originalzustand, Fachwerkgebäuden | um 1800 (Bauernhaus) | 142/12 |
| Dorfstraße | 140 | Seitengebäude eines Vierseithofes u. Hofpflasterung; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude u. schöne Hofpflasterung in gutem Originalzustand mit Bedeutung für das Dorfbild | vor 1800 (Seitengebäude) | 109/11 |
| Dorfstraße | 142 | Seitengebäude eines Zweiseithofes; landschaftstypisches Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in gutem Originalzustand, Fachwerkbau | vor 1800 (Seitengebäude) | 110/1 |
| Dorfstraße | 144 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus mit schönem, original erhaltenem Fachwerkobergeschoss | 2. Hälfte 18. Jh. (Häusleranwesen) | 106 |
| Dorfstraße | 150 | 2 Seitengebäude u. Scheune eines Vierseithofes; landschaftstypische, schlichte Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in gutem Originalzustand | um 1800 (Seitengebäude) | 108/4 |
| Dorfstraße | 169 | Wohnstallhaus, Seitengebäude u. Hofpflasterung eines ehem. Vierseithofes; landschaftstypische | 1. Dritt 18. Jh. (Bauernhaus) | 11 |

| | | | | |
|------------------------|----|--|--|-------|
| | | Bauerngebäude in gutem Originalzustand, Fachwerkbauten, am Seitengebäude schöner Käseketten | bez. 1811 (Seitengebäude) | |
| Kirchschulstraße | | Johanniskirche Langenhessen Ev.-Luth. Kirche mit Ausstattung sowie Kirchhof mit Einfriedung u. Denkmal für die Gefallenen des 1. WK sowie Denkmal für die Opfer des 2. WK; bau-, ortsgeschichtl. u. ortsbildprägend von Bedeutung, im Kern romanische Saalkirche | um 1270 (Kirche) bez. 1508 (Kirchenausstattung) nach 1918 (Kriegerdenkmal 1. Weltkrieg) nach 1945 (Kriegerdenkmal 2. Weltkrieg) | 122/1 |
| Kirchschulstraße | 2 | Scheune eines Vierseithofes; wirtschaftsgeschichtl. von Bedeutung, Fachwerkbau, in Kirchnähe mit großer Bedeutung für das Ortsbild | um 1800 (Scheune) | 132/1 |
| Kirchschulstraße | 3 | ehem. Schule, Nebengebäude u. Einfließungsmauer mit Torbogen; Gebäude in gutem Originalzustand von ortsgeschichtl. u. ortsbildprägender Bedeutung | 1868 (Schule) | 123 |
| Kirchschulstraße | 5 | Pfarrhof Langenhessen Pfarrhof mit Wohnstallhaus u. 2 Seitengebäuden sowie Torbogen zum Hof, repräsentatives Pfarrgehöft mit großer Bedeutung für das Ortsbild, Fachwerkbauten mit wichtigen Konstruktionsmerkmalen, wie z.B. Laubengang am Seitengebäude | 1732 (Pfarrhaus) um 1700 (Seitengebäude) | 121 |
| Kleinberndorfer Straße | | Koberbachtalsperre Koberbachtalsperre mit Staumauer; Brauchwassertalsperre mit dem ersten Erdschuttdamm Deutschlands, technikgeschichtl. von Bedeutung | 1926-1929 (Talsperre) | 709/1 |
| Mittelweg | 26 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus mit gutem Originalbestand u. ortsbildprägender Wirkung | um 1800 (Häusleranwesen) | 287 |
| Mittelweg | 44 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus in gutem Originalzustand mit ortsbildprägender Bedeutung | vor 1800 (Häusleranwesen) | 216/1 |
| Mittelweg | 53 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus mit einigen Bauveränderungen u. ortsbildprägender Bedeutung | um 1800 (Häusleranwesen) | 205/1 |
| Mittelweg | 59 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus in gutem Erhaltungszustand mit ortsbildprägender Bedeutung | 1795 (Häusleranwesen) | 174 |
| Mittelweg | 61 | Häuslerhaus; einfaches, teilweise verändertes Häuslerhaus mit ortsbildprägender Bedeutung | um 1800 (Häusleranwesen) | 167 |
| Mittelweg | 65 | Wohnhaus mit 2 kleinen Seitengebäuden, heute Schmiede; landschaftstypische Gebäudegruppe mit ortsbildprägender Bedeutung | um 1800 (Bauernhof) | 169 |
| Mittelweg | 71 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus mit ortsbildprägender Wirkung | um 1800 (Häusleranwesen) | 149 |
| Mittelweg | 72 | Häuslerhaus; landschaftstypisches Häuslerhaus mit ortsbildprägender Wirkung | 2. Hälfte 18. Jh. | 146 |

| | | | | | |
|--|----|---|------------------|------------------------------|-------|
| Mittelweg | 77 | Wohnstallhaus eines ehem. Bauerngutes; bedeutendes Bauernhaus mit reich verziertem, sehr altem Fachwerkobergeschoss (geschwungene Andreaskreuze u. Wilder-Mann-Figur) | (Häusleranwesen) | um 1720 (Bauernhaus) | 134/2 |
| Mittelweg (umbenannt in Kirchschulstraße 9) | 84 | Schneidermühle 2 Seitengebäude, eines heute Wohnhaus, der ehem. Mühle; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude in sehr gutem Originalzustand mit ortsbildprägenden Giebeln, Fachwerkgebäuden | | 2. Hälfte 18. Jh. (Mühle) | 97/2 |
| Schneemühlengasse | 7 | Schneemühle Wohnhaus der ehem. Mühle, Torbogen zum Hof u. Reste der Hofpflasterung; repräsentatives Wohnhaus in gutem Originalzustand, als Teil der Schneemühle regionalhistorisch bedeutsam | | vermutl. 1745 (Mühle) | 40/1 |
| Unterer Anger | 2 | alter Teil eines Wohnhauses (Häuslerhaus); bau- u. ortsgeschichtl. von Bedeutung, zeitw. Bäckerei, original erhalten älterer Hausteil mit einzigartigem Fachwerkgiebel (geschweifte Andreaskreuze, Zahnschnittfries, 5 Ständer des Obergeschosses wie Schlangensäulen gestaltet), einzig erhaltenes Beispiel im Landkreis | | um 1680 (Häusleranwesen) | 21 |